



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.  
6565 Headquarters Drive  
Plano, TX 75024

**URGENT SAFETY RECALL**  
This is an important Safety Recall.  
The remedy will be performed  
**FREE OF CHARGE** to you.

This notice applies to your vehicle:  
VIN ABCDEFGH987654321

### IMPORTANT SAFETY RECALL (Remedy Notice)

#### Certain 2022–2023 Model Year Tacoma Vehicles Upper Child Seat Anchor Welds May Fail During a Crash NHTSA Recall No. 22V-520

Dear <FirstName/LastName>:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Toyota has decided that certain 2022–2023 model year Tacoma vehicles fail to conform to Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 225, "Child Restraint Anchorage Systems: paragraph S6.3".

You received this notice because our records, which are based primarily on state registration and title data, indicate that you are the current owner.

#### What is the condition?

The upper child seat anchors of the involved vehicles may not have been welded sufficiently and may not meet minimum strength requirements. Vehicles with upper child seat anchor welds that do not meet strength requirements do not comply with applicable regulations in the U.S. **An insufficient weld may allow the child seat to move during a sudden stop or crash, increasing the risk of injury.**

#### What will Toyota do?

Any authorized Toyota dealer will inspect the welds on the upper child seat anchors **FREE OF CHARGE**. If an insufficient weld is identified, additional welds will be added to the affected upper child seat anchor(s) **FREE OF CHARGE**.

#### ***This is an important Safety Recall.***

The inspection should take about one hour. If any insufficient welds are identified during the inspection process, your dealer may need to coordinate with a third-party collision center to add additional welds to the affected upper child seat anchor(s). The welding process should take about 8 hours. However, depending upon the Toyota dealer's work schedule, and the third-party collision center's work schedule, it may be necessary to make the vehicle available for a longer period. Your dealer may provide you with a loaner vehicle for the duration the third-party collision center is performing the welding repair to your vehicle.

#### What Should You Do?


**Please contact any authorized Toyota dealer to schedule an appointment to have the remedy performed as soon as possible.**

**Your local Toyota dealer will be more than happy to answer any of your questions.**

- ✓ To find a dealer near you, visit [www.toyota.com/dealers](http://www.toyota.com/dealers).
- ✓ For more information on this and other Safety Recalls, including Frequently Asked Questions, visit [www.toyota.com/recall](http://www.toyota.com/recall). Input your full 17-digit Vehicle Identification Number (VIN) noted above to review information specific to your vehicle.
- ✓ If you require further assistance, you may contact the Toyota Brand Engagement Center at 1-888-270-9371 Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m., Saturday 9:00 a.m. to 7:00 p.m., Eastern Time.

### **What are the upper child seat anchors?**

The subject vehicles are equipped with three (3) upper child seat anchors for the rear seat, shown in the illustration below. The upper anchors are designed to secure child restraint systems featuring a top "tether" strap.



### **Are there any warnings that this condition exists?**

No. There are no warnings that this condition exists.

### **Can I do anything to prevent the condition from happening?**

Until the remedy is performed on your vehicle, please refer to the Owner's Manual or other instructions provided with your child restraint system to determine if there are alternate means to secure your child seat. Always follow the instructions provided with your child restraint system. In addition, you may wish to use a different vehicle to transport your child until the remedy is performed. Children should always be transported in a child seat that is appropriate for their age and weight.

### **What if you are not the owner or operator of this vehicle?**

**If you are a vehicle lessor**, Federal Law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

**If you know the current owner or operator**, please forward this letter to them.

**If you would like to update your vehicle ownership or contact information**, please visit <https://www.toyota.com/owners>.

If you believe that the dealer or Toyota has failed or is unable to remedy the defect within a reasonable time or without charge, you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 20590, or call the toll free Vehicle Safety Hot Line at **1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153)**, or go to <http://www.safercar.gov>.

We have sent this notice in the interest of your continued satisfaction with our products. We sincerely regret any inconvenience this condition may have caused you.

Thank you for driving a Toyota.

Sincerely,

Toyota Motor Sales, USA



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.  
6565 Headquarters Drive  
Plano, TX 75024

#### RETIRO DE SEGURIDAD URGENTE

Este es un Retiro de Seguridad importante.  
El remedio se realizará  
**SIN CARGO** para usted.

Esta notificación aplica a su vehículo:  
VIN ABCDEFGH987654321

### RETIRO DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Aviso de Remedio)

**Ciertos Vehículos Tacoma de Año Modelo 2022–2023  
Las Soldaduras del Anclaje Superior del Asiento Infantil Pueden Fallar Durante un Choque  
Retiro de Seguridad NHTSA No. 22V-520**

**Estimado** (nombre/apellido del cliente):

Se le envía esta notificación de acuerdo con la Acta Nacional de Tráfico y Seguridad de Vehículos Motorizados. Toyota ha decidido que ciertos vehículos Tacoma de año 2022–2023 fallaron con el cumplimiento de las Normas Federales de Seguridad para Vehículos de Motor (FMVSS) No. 225, "Child Restraint Anchorage Systems: paragraph S6.3" (Sistemas de Anclajes de Protección Infantil: párrafo S6.3).

Usted recibió esta notificación porque nuestros registros, que se basan principalmente en los datos del estado de registro y de título, indican que usted es el propietario actual.

#### ¿Cuál es la condición?

Los anclajes superiores de los asientos infantiles de los vehículos involucrados pudieron no haberse soldado lo suficiente y puede que no cumplen con los requisitos mínimos de resistencia. Vehículos con soldaduras de anclaje superiores del asiento infantil que no cumplen con los requisitos de solidez no cumplan con las normas correspondientes en los Estados Unidos. **Una soldadura insuficiente puede permitir que el asiento infantil se mueva durante una parada inesperada o un choque, aumentando el riesgo de una lesión.**

#### ¿Qué hará Toyota?

Cualquier concesionario autorizado Toyota inspeccionará **SIN CARGO** las soldaduras en lo(s) anclaje(s) superior(es) del asiento infantil. Si se identifica una soldadura insuficiente, se agregarán **SIN CARGO** soldaduras adicionales en lo(s) anclaje(s) superior(es) del asiento infantil que estén afectadas.

#### **Este es un Retiro de Seguridad importante.**

La inspección debe tomar aproximadamente una hora. Si se identifican algunas soldaduras insuficientes durante el proceso de inspección, su concesionario puede que necesite coordinar con un centro de colisión de terceros para agregar soldaduras adicionales en el anclaje(s) superior del asiento infantil que esté afectada. El proceso de soldar puede tomar aproximadamente 8 horas. Sin embargo, dependiendo de la programación de trabajo del concesionario Toyota y de la programación de trabajo del centro de colisión de terceros, tal vez sea necesario tener disponible su vehículo por más tiempo. El concesionario le podrá suministrar un vehículo prestado por el tiempo que el centro de colisión de terceros esté realizando la reparación de soldadura de su vehículo.

#### ¿Qué Debe Hacer?


**Por favor comuníquese con cualquier concesionario Toyota autorizado para programar una cita para que realicen el remedio tan pronto como sea posible.**

**Su concesionario Toyota local responderá con gusto todas sus preguntas.**

- ✓ Para encontrar un concesionario cerca de usted, visite [www.toyota.com/dealers](http://www.toyota.com/dealers).
- ✓ Si desea más información sobre este y otros Retiros de Seguridad, incluyendo las Preguntas Frecuentes, visite [www.toyota.com/recall](http://www.toyota.com/recall). Ingrese el número de identificación de su vehículo de 17 dígitos (VIN) indicado arriba para revisar la información específica de su vehículo.
- ✓ Si requiere más asistencia, puede comunicarse con el Centro de Compromiso con la Marca Toyota llamando al 1-888-270-9371, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., Hora del Este.

### **¿Qué son los anclajes superiores del asiento infantil?**

Los vehículos sujetos están equipados con tres (3) anclajes superiores del asiento infantil para el asiento trasero, como se muestra en la ilustración a continuación. Los anclajes superiores están diseñados para asegurar los sistemas de retención infantil con una correa superior "amarre".



### **¿Existen algunas advertencias de que esta condición existe?**

No. No existen advertencias de que esta condición existe.

### **¿Puedo hacer algo para prevenir que esta condición no ocurra?**

Hasta que el remedio se realice en su vehículo, por favor consulte el Manual del Propietario u otras instrucciones suministradas con su sistema de protección infantil para determinar si hay medios alternativos para asegurar el asiento infantil. Siempre siga las instrucciones suministradas con su sistema de protección infantil. Además, usted pudiera utilizar un vehículo diferente para transportar a su niño hasta que se realice el remedio. Los niños siempre deben transportarse en un asiento para niños que sea adecuado para su edad y peso.

### **¿Qué pasa si usted no es el propietario o el operador de este vehículo?**

**Si usted arrienda el vehículo**, la ley federal requiere que todo arrendador de vehículo que reciba esta notificación del Retiro de Seguridad debe enviar una copia del aviso al arrendatario en menos de diez días.

**Si conoce al propietario u operador actual**, sea tan amable de enviarle esta carta.

**Si quisiera actualizar la propiedad de su vehículo o la información de contacto**, por favor visite <https://www.toyota.com/owners>.

Si cree que el concesionario o Toyota no ha cumplido o no ha podido remediar el defecto en un plazo razonable o sin cargo, puede enviar una queja al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 20590, o llamar a la línea directa sin costo de los vehículos al **1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153)**, o visite <http://www.safercar.gov>.

Hemos enviado esta notificación con el interés de que usted esté continuamente satisfecho con nuestros productos. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que este problema le pudo haber ocasionado.

Muchas gracias por conducir un Toyota.

Atentamente,

Toyota Motor Sales, USA