



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

October 2016

This notice applies to your vehicle:

RE: 2014–15 MDX
NHTSA Recall 15V-417

IMPORTANT

- **Your vehicle is included in a safety recall and should have the recall service done as soon as possible.**
- **Any authorized Acura dealer will perform the recall service at no charge to you.**

Dear

What is the reason for this notice?

Our records indicate that a SAFETY RECALL has not been completed on this vehicle; refer to the address card for the affected VIN. The bolt used to attach the A/C compressor clutch may break or fall out as a result of improper coating during manufacturing. If the clutch bolt breaks or falls out during operation, the A/C unit may blow warm air or in severe cases the A/C clutch plate could fall off possibly becoming a road hazard.

What should you do?

Please contact any authorized Acura dealer to schedule a service appointment. The dealer will replace the A/C compressor clutch bolt and, if necessary, install a new clutch plate or compressor. This work will be done *free of charge*.

If you have questions

If you have any questions about this notice, or you need assistance locating a dealer, you may contact Acura Automobile Client Relations at 1-888-234-2138. You may also find this information at www.myAcura.com.

We apologize for any inconvenience this safety recall may cause you. We are taking this action in the interest of your safety and continued satisfaction with your Acura vehicle.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.
Acura Automobile Division**

NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #15-037

JQ7

Octubre del 2016

Esta notificación aplica a su vehículo:

RE: MDX 2014–2015
Campaña de seguridad NHTSA 15V-417

IMPORTANTE

- **Su vehículo está incluido en una campaña de seguridad y debe completar el servicio de la campaña lo más pronto posible.**
- **Cualquier concesionario autorizado Acura podrá realizar el servicio de la campaña de seguridad, sin costo alguno para usted.**

Estimado propietario de un vehículo Acura MDX:

¿Cuál es el motivo de ésta notificación?

Nuestros registros indican que no se ha completado una CAMPAÑA DE SEGURIDAD en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. El perno utilizado para adjuntar el embrague del compresor del A/C puede romperse o caerse como resultado de un recubrimiento inadecuado durante la fabricación. Si el perno del embrague se rompe o se cae durante el funcionamiento, la unidad del A/C puede soplar aire caliente o en casos severos la placa del embrague del A/C puede posiblemente caerse convirtiéndose en un peligro en la carretera.

¿Qué debe hacer?

Por favor comuníquese con cualquier concesionario Acura autorizado para programar una cita de servicio. El concesionario reemplazará el perno del embrague del compresor de A/C y, si es necesario, instalará una nueva placa del embrague o compresor. Este trabajo se realizará *sin costo alguno*.

Si tiene preguntas

Si tiene alguna pregunta acerca de ésta notificación o necesita asistencia para ubicar un concesionario, puede comunicarse con Relaciones con el Cliente de Automóviles Acura al 1-888-234-2138. Usted también puede encontrar esta información en www.myAcura.com.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera causarle. Nosotros estamos tomando esta acción en el interés de su seguridad y satisfacción continua con su vehículo Acura.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Acura**

AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.

PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #15-037 JQ7