




IMPORTANT SAFETY RECALL – Remedy Available

**This notice applies to your motorcycle,
Recall Campaign No. 20V-146: Emergency Braking Stop Lamp**

1111**1*****ALL FOR AADC 481



129Z97213520V-146

May 2020

Dear BMW Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. BMW AG has decided that certain Model Year 2019 – 2020 BMW F750GS, F850GS, F900R, F900XR, R1250R, R1250RS, R1250GS, S1000R, S1000RR, and RnineT motorcycles fail to conform to Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 108 (Lamps, reflective devices, and associated equipment). Our records indicate that you are the owner of a potentially affected motorcycle.

Why are we contacting you?

We are pleased to inform you that we are ready to perform this important Non-Compliance Recall. If you have not had this recall performed, please contact your authorized BMW motorcycle dealer immediately to schedule an appointment. Visit www.bmwmotorcycles.com/dealer to locate your nearest authorized BMW motorcycle dealer.

What could happen?

During emergency (hard) braking, the stop lamp flashes which is not allowed in the US market due to a Federal requirement. A flashing brake lamp could be confusing to drivers following an affected motorcycle, and could increase the risk of a crash.

If you are not the only rider of this motorcycle, please advise all other riders of this important information.

What will BMW do?

The emergency braking stop lamp function will be removed via programming for free, and will take approximately one hour.

What if the current motorcycle ownership information is incorrect?

If you changed your address or sold the vehicle, please let us know by contacting BMW Customer Relations (see left side of page for contact info). **If you are a motorcycle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.**

What if you have questions or experience problems?

For the latest updates to this recall, please visit www.bmwmotorcycles.com/recall. Should you have any questions about this recall, please contact your authorized BMW motorcycle dealer. If you need additional assistance, contact BMW Customer Relations and Services at 1-800-525-7417 or at CustomerService@bmwmotorcycles.com.

If your BMW motorcycle dealer is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable period of time, you may notify the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.safercar.gov>.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience. We recommend always wearing a helmet and protective apparel when riding.

Sincerely,
BMW of North America, LLC

Company
BMW
of North America, LLC
BMW Group Company
Mailing Address
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-
1227
Telephone
(800) 525-7417
Fax
(201) 930-8362
E-mail
CustomerService@
bmwmotorcycles.com
Internet
bmwusa.com

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso



IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Repuesto disponible

**Este aviso se aplica a su motocicleta,
Campaña de retirada n.º 20V-146: Luz de freno de emergencia**

Mayo de 2020

Estimado propietario o arrendatario de BMW:

Le enviamos esta notificación en virtud de la Ley nacional de tráfico y seguridad de vehículos motorizados. BMW AG ha decidido que ciertos modelos del año 2019 – 2020 de motocicletas BMW F750GS, F850GS, F900R, F900XR, R1250R, R1250RS, R1250GS, S1000R, S1000RR, y RnineT no cumplen con la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Automotores (*Federal Motor Vehicle Safety Standard*) No. 108 (Luces, dispositivos reflectores y equipo afín). En nuestros registros consta que usted es propietario de una motocicleta que podría estar afectada.

¿Por qué lo estamos contactando?

Nos complace informarle que estamos listos para llevar a cabo esta revisión por no cumplimiento. Si aún no hubiera acudido a su taller para que se solucione el problema, comuníquese con su distribuidor de motocicleta BMW de inmediato para programar una cita. Visite www.bmwmotorcycles.com/dealer para ubicar a su distribuidor de motocicleta BMW más cercano.

¿Qué podría suceder?

Durante una frenada de emergencia (extrema) la luz de freno parpadea lo cual no está permitido en el mercado de los Estados Unidos debido a un requerimiento federal. El parpadeo de la luz de freno puede confundir a los conductores que siguen a una motocicleta afectada y puede aumentar el riesgo de una colisión.

Si usted no es el único conductor de esta motocicleta, notifique a los otros conductores sobre esta importante información.

¿Qué hará BMW?

La función de la luz freno de emergencia será eliminada mediante programación en forma gratuita, y tardaremos aproximadamente una hora.

¿Qué debo hacer si la información sobre el dueño de la motocicleta es incorrecta?

Si usted cambió su dirección o vendió su vehículo, déjenoslo saber y contacte al departamento de relaciones de BMW (ver costado izquierdo de la página para más información de contacto). **Si la motocicleta se hubiera vendido a través de *leasing*, de acuerdo con la ley federal deberá enviar este aviso dentro de diez días al propietario que lo adquirió a través de esta modalidad de compra.**

¿Qué debe hacer si tiene preguntas o experimenta un problema?

Para ver la información más reciente sobre este llamado, visite www.bmwmotorcycles.com/recall. Si tiene cualquier pregunta sobre este llamado a revisión, comuníquese con su distribuidor de motocicletas BMW autorizado. Si necesita más ayuda, comuníquese con el departamento de servicio y relaciones de BMW llamando al 1-800-525-7417, o por correo electrónico escribiendo a CustomerService@bmwmotorcycles.com.

Si su distribuidor de motocicletas BMW no pudiera solucionar este defecto en forma gratuita o dentro de un plazo razonable, notifique a la Administración Nacional de Seguridad Vial escribiendo a: Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, o llamando al número gratuito de la línea directa para seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visitando el sitio <http://www.safercar.gov>.

Tenga la certeza que su seguridad es importante para nosotros y sinceramente nos disculpamos si este llamado pudiera ocasionarle algún inconveniente. Recomendamos usar siempre un casco y ropa protectora al conducir.

Atentamente,
BMW of North America, LLC