



Navistar, Inc.  
2701 Navistar Drive  
Lisle, IL 60532 USA

navistar.com



A NAVISTAR COMPANY

## IMPORTANT SAFETY RECALL 20510

### NHTSA RECALL NO. 20V-810

This notice applies to your vehicle identified on the enclosed card.

### FEBRUARY 2021

Dear INTERNATIONAL® Customer,

This notice is sent to you in accordance with the requirements of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

Navistar has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2020 and 2021 HV® series trucks built 05/01/2019 thru 11/09/2020, 2019 thru 2021 MV® series trucks built 12/04/2017 thru 11/12/2020, 2014 thru 2020 DuraStar® models built 10/08/2013 thru 08/16/2019, and 2015 thru 2018 WorkStar® models built 12/15/2014 thru 04/05/2017 with feature code 12VXT (Engine Speed Control; Electronic, Stationary, Variable Speed) or 12VXU (Engine Speed Control for PTO; Electronic, Stationary Pre-Set, Two Speed Settings).

#### REASON FOR THIS RECALL

On certain trucks equipped with an automatic transmission, if the automatic transmission is still in drive or reverse position and the stationary PTO switch is engaged, the engine RPM will ramp up and may overcome parking brake hold capability resulting in possible vehicle movement.

#### RISK TO MOTOR VEHICLE SAFETY

Unexpected movement of the truck from the park position can increase the risk of property damage or personal injury.

## IMPORTANTE CAMPAÑA DE REVISIÓN DE SEGURIDAD 20510

### CAMPAÑA DE REVISIÓN REQUERIDA POR NHTSA N.º 20V-810

Este aviso se aplica a su vehículo, identificado en la tarjeta adjunta.

### FEBRERO 2021

Estimado cliente de INTERNATIONAL®,

Esta notificación es enviada a usted de acuerdo con los requisitos de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad de Vehículos de Motor.

Navistar ha decidido que existe un defecto relacionado con la seguridad de los vehículos de motor en ciertos camiones de la serie HV® 2020 y 2021 fabricados del 01/05/2019 al 09/11/2020, camiones de la serie MV® de 2019 al 2021 fabricados del 04/12/2017 al 11/12/2020, Modelos DuraStar® de 2014 a 2020 construidos del 08/10/2013 al 16/08/2019 y modelos WorkStar® de 2015 a 2018 construidos del 15/12/2014 al 05/04/2017 con código de característica 12VXT (Control de velocidad del motor; electrónica, estacionaria, velocidad variable) o 12VXU (Control de velocidad del motor para PTO; electrónica, estacionaria preestablecida, ajuste de dos velocidades).

#### MOTIVO PARA ESTA REVISIÓN

En ciertos camiones equipados con una transmisión automática, si la transmisión automática todavía está en posición de marcha o en marcha atrás y el interruptor de la TDF estacionario está conectado, las RPM del motor aumentarán y pueden superar la capacidad de retención del freno de mano, lo que puede provocar el movimiento del vehículo.

#### RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

El movimiento inesperado del camión desde la posición de estacionamiento puede aumentar el riesgo de daños a la propiedad o lesiones personales.

## **DEFECT REMEDY**

The repair will involve updating the parameters in the Engine Control Module that enables the PTO neutral interlock. Authorized repair locations have software and instructions to repair your vehicle. The repair will be performed free of charge and take approximately 45 minutes to complete.

## **ACTIONS YOU SHOULD TAKE**

Navistar's records indicate that you own a vehicle involved in this campaign. The vehicle is identified on the enclosed card.

**If you own this vehicle**, please schedule an appointment with any INTERNATIONAL® dealer to have your vehicle repaired. Find your nearest dealer by calling 1-800-448-7825 or by using the dealer locator at <http://www.internationaltrucks.com>.

**If you are the lessor of this vehicle**, please forward a copy of this notice to the lessee as soon as possible.

**If you do not own this vehicle**, please fill out and return mail the enclosed card so that you will not be contacted again about this campaign.

## **IF YOU NEED FURTHER ASSISTANCE**

If you believe that Navistar has failed to remedy the defect without charge or within a reasonable time, please follow the procedure described in the Owner Assistance Guide section in your Owner's Manual or call toll free 1-800-448-7825.

You may also submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave, SE, Washington, DC 20590; or call the toll free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); or go to <http://www.safercar.gov>.

Navistar requests your prompt attention and patience regarding the correction of this defect and apologizes for any inconvenience this may cause you.

**Navistar, Inc.**

## **ARREGLO DE DEFECTOS**

La reparación implicará la actualización de los parámetros del módulo de control del motor que permite el bloqueo del neutro de la TDF. Los lugares de reparación autorizados tienen el software y las instrucciones para reparar su vehículo. La reparación se realizará de forma gratuita y tomará aproximadamente 45 minutos en completarse.

## **ACCIONES QUE USTED DEBE TOMAR**

Los registros de Navistar indican que usted es dueño de un vehículo involucrado en esta campaña. El vehículo se identifica en la tarjeta adjunta.

**Si usted es dueño de este vehículo**, por favor, haga una cita con cualquier distribuidor INTERNATIONAL® para que reparen su vehículo. Encuentre a su distribuidor más cercano llamando al 1-800-448-7825 o mediante el localizador de distribuidores en <http://www.internationaltrucks.com>.

**Si usted es el arrendador de este vehículo**, favor de enviar una copia de este aviso al arrendatario dentro de los siguientes diez días, para cumplir con las regulaciones federales.

**Si usted no es dueño de este vehículo**, por favor llene y devuelva por correo la tarjeta adjunta a fin de que no volvamos a ponernos en contacto con usted de nuevo acerca de esta campaña.

## **SI USTED NECESITA MÁS AYUDA**

Si usted cree que Navistar no ha subsanado el defecto sin cargo o dentro de un plazo razonable, por favor, siga el procedimiento descrito en la sección Guía de Asistencia Propietario en el Manual del Propietario o al número gratuito 1-800-448-7825 llamada.

También puede presentar una queja al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave, SE, Washington, DC 20590; o llamar a la línea gratuita Vehicle Safety Hotline al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); o ir a <http://www.safercar.gov>.

Navistar solicita su pronta atención y su paciencia en cuanto a la corrección de este defecto y se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.

**Navistar, Inc.**