RMW

IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle, Recall Campaign No. 21V-401: Driver's Air Bag Inflator (NADI)

> **Remedy** is **Available**

July 2021

Dear BMW Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Tranc and Motor Vehicle Safety Act. BMW AG has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, events in certain Model Year 1999-2001 BMW 3 Series vehicles. Our records indicate that you are the owner a poten ally affected vehicle.

Why are we contacting you?

Our records indicate that your vehicle was recently inspected at a BMW center, but the driver's air bag inflator was not replaced. We have now determined that madrine's air ag needs to be replaced, and we urge you to contact a BMW center to schedule an appointment to have this important free repair performed as soon as possible. Please visit <u>bmwusa.co. Vealer</u> to locate your nearest BMW center. If you are not the only driver of this vehicle, please advischell on rivers and passengers of this important information.

What could happen?

Your vehicle may be equipped with the airbag inflator that may absorb moisture. In a crash where the driver air bag deploys, it may under-inflate, the sould increase the risk of injury. It is also possible that the air bag coul increase the risk of injury. It is also possible that the air bag housing may explode and could cause etan. ments to pass through the air bag cushion material, striking the driver or other occupants w may result in injury or death.

What will BMW do?

s free repair will take about one hour. There may be some options to help The inflator will be ced. overcome the incrinvenience of bringing your vehicle in for service, if needed. Contact your local BMW center to check what may average.

What if I am not the current owner of this vehicle?

If you changed your access or sold the vehicle, please let us know by visiting www.bmwusa.com/recall and click on "manage recall notices and contact information". If you are a vehicle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.

What if I have additional questions?

For the latest updates to this recall, please visit www.bmwusa.com/recall. Should you have any questions about this recall, please contact your authorized BMW center. If you need additional assistance, contact BMW Customer Relations.

Company of North America, LLC

BMW Group Company Mailing Address

PO Box 1227 Westwood NJ 07675-1227

> Telephone (800) 525 7417

(201) 930 8362

E-mail CustomerRelations@

bmwusa.com Sincerely, Internet

bmwusa.com

BMW of North America, LLC

If your BMW center is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable period of time, you may notify the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to http://www.safercar.gov.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience. We recommend that you and your passengers wear your safety belt at all times.



Spanish translation on back side Traducción en español en el lado inverso

BMW



IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Este aviso se aplica a su vehículo, Campaña de retirada n.º 21V-401: Inflador de airbag del conductor (NADI)

> El repuesto está disponible

> > English translation on front side

Traducción en inglés en el frente

Julio de 2021

Estimado propietario/arrendatario de un vehículo BMW:

Le enviamos este aviso de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Automóviles (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act). BMW AG ha determinado que algunos vehículos de los modelos de la Serie 3 de BMW de los años 1999 a 2001 tienen un defecto relacionado con la seguridad de los automóviles. Según nuestros registros, usted es propietario de un vehículo que podría estar afectar

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?

Según nuestros registros, recientemente se inspeccionó su vehículo prán centre de BMW, pero no se reemplazó el inflador de airbag del conductor. Ahora hemos determinado que es presario reemplazar el airbag del conductor, y le recomendamos encarecidamente que comunique un centro de BMW para programar una cita para que le hagan esta importante reparación satuita lo antes posible. Visite bmwusa.com/dealer para encontrar el centro de BMW más cercano. Si ast no la únca persona que conduce este vehículo, comparta esta información importante con to us los ros c actores y pasajeros.

¿Qué podría suceder?

Es posible que su vehículo esté equipado co inflacer de airbag que podría absorber humedad. En un accidente en el que el airbag del conductor se desplieg ría no inflarse lo suficiente, lo que podría aumentar el riesgo de p. lesiones. Además, el armazón del a expetar, y esto podría hacer que fragmentos de metal pasaran a na podr y glipearan al conductor o a otros ocupantes, lo que podría causar través del material amortiguador de itp. lesiones o la muerte.

¿Qué hará BMW?

Reemplazará el inflador. Hace e a reparación gratuita tardará aproximadamente una hora. Si fuera necesario, podría haber algur sopciones rara ayudarlo en caso de que fuera un inconveniente para usted llevar el vehículo para repararlo. C nuníau collesu centro local de BMW para consultar sobre las opciones disponibles.

¿Qué sucede si no soy el propietario actual de este vehículo?

Si cambió su dirección vernó el vehículo, avísenos en www.bmwusa.com/recall, haciendo clic en "Manage recall notices and contact information" (Administrar avisos de retirada e información de contacto). Si usted es arrendador del vehículo, las reglamentaciones federales exigen que usted reenvíe este aviso a su arrendatario en un plazo de diez días.

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas?

Para ver las últimas actualizaciones sobre esta retirada, visite el sitio web www.bmwusa.com/recall. Si tiene alguna pregunta sobre esta retirada, comuníquese con su centro autorizado de BMW. Si necesita más ayuda, comuníquese con el Servicio de Relaciones con los Clientes (Customer Relations) de BMW.

Si el centro de BMW no puede resolver el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede notificar al administrador de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration), en 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, Ilamar a la Línea gratuita directa de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visitar el sitio web http://www.safercar.gov.

(800) 525 7417 Le garantizamos que nos importa su seguridad, y le pedimos disculpas si esta retirada le causa algún inconveniente. (201) 930 8362 Recomendamos que usted y sus pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.

Correo electrónico Atentamente. CustomerRelations@

BMW of North America, LLC

Sitio web

bmwusa.com

bmwusa.com

Empresa BMW

of North America, LLC BMW Group Company

Dirección postal

Westwood, NJ 07675-

P.O. Box 1227

1227

Teléfono